

Roca- Fiske, Viernes 20 de mayo de 2016

Ref: Petitorio solución a los problemas edilicios

A la

**Ministra de Educación y DDHH**

**Silva Mónica**

Nos dirigimos a usted en representación de todas las Comunidades Educativas de General Roca- FiskeMenuco y Parajes aledaños, para solicitar y exigir que se le de una pronta solución a las problemáticas que vienen atravesando los establecimientos educativos que son de su competencia.

A continuación detallamos las problemáticas de las instituciones que exigimos solución:

- ✓ **CEM N° 1- CENS N° 3:** Filtraciones en los baños de la planta alta y planta baja. Pérdidas de agua en las mochilas de inodoros. Calefacción central de planta baja, no funciona. Faltan vidrios, hay puertas y cerraduras que necesitan ser reparadas. Limpieza de las canaletas. Mejorar la iluminación del SUM. Falta de 4 designaciones de Personal de Servicios de Apoyo, 2 en cada turno.
- ✓ **CET N° 1:**Falta finalización de obra de las aulas, filtraciones de agua, recambio de vidrios, reposición de calefactores, arreglos de comedor, paredes, pileta, mesada, falta de recarga de matafuegos en varios sectores, falta de insumos para talleres, queda a disposición informe de realizado por la Ingeniera Pérez Cerafini sobre situación del taller.
- ✓ **CET N° 3:** Construcción de depósito y aulas.
- ✓ **CEM N° 86- CEM N° 9:** Serias filtraciones de agua en varios sectores de la institución, problemas eléctricos en el sector de biblioteca.
- ✓ **CEM N° 16- CENS N° 7:**Faltan ficheros y armarios, cambio de tubos fluorescentes de todos los cursos y baños, reparar luces del frente del establecimiento, limpieza de canaletas, desmalezamiento del patio trasero, fumigación, reparación de mochilas de los baños, puertas, cerraduras, puerta trasera del patio. Además falta reparar techo del baño sacar árboles que están rompiendo los caños de las cloacas, arreglar tejido de patio trasero, cañerías del laboratorio y rejas.
- ✓ **CET N° 17:** Espera la finalización del cerco perimetral, arreglos de toma corrientes y cerraduras, reparación de baños y contar con teléfono, un

servicio indispensable considerando que el edificio funciona a 17 km. de la ciudad.

- ✓ **CEM N° 43- CENS N° 30:** Problemas de cloacas, olores nauseabundos, reposición y arreglos de luces exteriores, arreglo del cerco perimetral.
- ✓ **CEM N° 116 y CENS N° 22:** Presencia de murciélagos en el entretecho, cerramiento de techos, arreglo de la calefacción central del SUM, luces del exterior, recambio de tubos fluorescentes para pasillos y aulas, reposición de vidrios en aulas planta baja y alta. Construcción de aula para biblioteca y aula virtual. Falta de mobiliario, armarios, ficheros, escritorio para computadora, mesas y sillas. Faltan matafuegos. Cargos a crear: 1 bibliotecario, 1 vicedirector, 1 TICs.
- ✓ **CEM N° 73- ESCUELA N° 32:** La mayoría de las aulas se encuentran con fallencias en: Tubos fluorescentes que no funcionan. Falta de pintura en pizarrones. No funcionan los tomas corrientes. Muchas ventanas no se pueden abrir, o cerrar, o están rotas. Falta de picaportes. Mobiliario: recambio de mesas y sillas rotas. Falta de calefacción en sala de informática y biblioteca. Culminación del arreglo del cielorraso del SUM interno.
- ✓ **CEM N° 100- ESCUELA DE ADULTOS, ESCUELA N° 87- JARDÍN ANEXO:** Reparación de la puerta de entrada del edificio, reposición de vidrios del SUM y otros sectores del establecimiento, Falta PSA, problemas de agua en los baños del SUM.
- ✓ **CEM N° 106:** Falta luminarias en exterior, baños clausurados y pérdidas de gas en diferentes sectores, hay calefactores que no funcionan, faltante de mobiliario y a esto se le suma la falta de porteros. Construcción de baño de discapacitados, reposición de paneles del techo. Arreglo de botón de descarga del inodoro. Baño de profesores: no se utiliza desde el año pasado, recambio de cañería, sala de Profesores: sin agua, baño de profesores y sala de profesores se encuentran en el mismo sector. No tenemos teléfono. Hay un celular para el cual nos dan una carga de \$ 50 por mes. Falta de PSA y luces de emergencia.
- ✓ **CEM N° 111- CEM N° 68:** Recambio de tubos, toma corrientes, luces exteriores, reflectores en el SUM, colocación de tapas ciegas en SUM, baño para discapacitados sin luz, reparar mochila de baño de discapacitado, colocación de mingitorios, falta desagote en laboratorio, falta recambio de vidrios en aulas y SUM, picaportes en puertas, arreglo de techo en sector de baños y rejas en ventanas.
- ✓ **CEM N° 150:** Problemas de electricidad, la escuela se encuentra en obra. No nombran el personal de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ni se ha recategorizado la escuela.; el transporte escolar es inadecuado. Los espacios

- los preceptores siguen trabajando en un espacio sin ventilación y que funcionaba como depósito.
- ✓ **ESCUELA LABORAL N° 2:** Este año no hubo Falta de limpieza y mantenimiento de calefactores. Recambio de tubos de luz. El tanque no fue limpiado ni se hizo el control de la potabilidad del agua. Hay picaportes rotos. Falta arreglar las canillas del taller de Panificación y Cocina y enchufe del taller de Tejido y Costura. Problemas con la bomba de agua.
  - ✓ **ESPECIAL N° 1:** Problema con las cloacas: olor nauseabundo dentro de la Institución. Electricidad: falta de tapas, tubos, enchufes.
  - ✓ **ESPECIAL N° 12:** Filtraciones de humedad en varios sectores, arreglos de baños, problemas con el transporte escolar.
  - ✓ **ESCUELA N° 42:** Hay dos calefactores que están sin funcionar en dos aulas. La calefacción no fue encendida por personal idóneo y no se hizo la limpieza y arreglos correspondientes. Faltan tubos y lámparas, hay dos baños tapados.
  - ✓ **ESCUELA N° 56:** Revisión y recambio del cableado eléctrico. Arreglo de uno de los equipos de calefacción central. Construcción de baños para discapacitados, cocina, comedor, laboratorio y mobiliario para funcionar como Jornada Completa.
  - ✓ **ESCUELA N° 66:** Filtraciones de humedad en techos y desprendimientos de mampostería en algunos sectores, se clausuro la sala de maestros, construcción del SUM, y falta demolición de la casita, para utilizarla como comedor. Arreglo del cerco perimetral, e iluminación externa. Presencia de roedores.
  - ✓ **ESCUELA N° 86:** Sin concluir arreglo del cielorraso de SUM.
  - ✓ **ESCUELA N° 107:** Dificultades con desagote de baño de en general, olores nauseabundos. Reposición de vidrios. Reemplazo de vidrios comunes por laminados en el jardín. Reposición de tubos fluorescentes de aulas y revisión algunas luces externas. Instalación de bomba de riego o reparación la existente. Instalación de 8 ventiladores nuevos. Colocación de protectores de calefactores tanto en el interior como en las salidas al exterior en los de tipo TB. Se solicita PSG: T.M = 2 en cocina, 3 agentes de limpieza. T. T= 3 agentes: limpieza/merienda/jardín de infantes. Construcción de SUM, comedor y tres aulas para taller. Conexión de trifásica.
  - ✓ **ESCUELA N° 128:** Arreglos de luces de emergencia sin carga, filtración humedad en cocina, reparación de bacha suelta en cocina. Reposición de vidrios. Recarga de matafuego. Retirar mobiliario. Humedad importante con rotura de loza y caída de mampostería en varios sectores de la escuela. El Revisión del tablero eléctrico del tanque de agua que está en el sector de biblioteca da corriente.

- ✓ **ESCUELA N° 155 y CEM ANEXO CENS 23:** Revisión y cambio del cableado eléctrico del sector viejo, ampliación y remodelación de cocina, depósito, construcción del SUM y baño para discapacitados, reposición de iluminaria externa, arreglo de filtraciones de agua en salas de jardín anexo, extracción de árbol por riesgo de caída y arreglos de juegos de jardín.
- ✓ **ESCUELA N° 168:** Problemas eléctricos revisión de un interruptor que deja sin luz a un sector. Reposición de tubos fluorescentes. Construcción de baño para discapacitados. Colocación de la goma antideslizante tanto en las escaleras del interior del edificio como en las del exterior. Falta de insumos de limpieza, reposición de elementos de cocina. Arreglo de la bomba de agua, Calefactor de biblioteca: sin mantenimiento. Presencia de murciélagos y roedores.
- ✓ **ESCUELA N° 169:** Falta arreglar y reponer cerco perimetral que limita con patio de la Escuela Especial 12. Pérdida de agua en baños. Luces externas no cortan automáticamente. Falta reparación de picaportes puertas de grados y salones varios. Revisación de puerta antipático. Ventiluz del techo de galería, que nuevamente ha sido descolocado. Reposición de rejillas.
- ✓ **ESCUELA N° 223:** Serias filtraciones de humedad en varios sectores, peligro de caída del cielorraso y riesgo eléctrico, arreglos de baños que están clausurados.
- ✓ **ESCUELA N° 238:** calefacción falta de mantenimiento, Arreglos de tomas descubiertas, teclas de ventiladores, adicionar enchufes. Cambio de vidrio de la puerta principal. Ampliaciones, secretaria, vicedirección, Baño docentes, SUM y Laboratorio. Cargos solicitados: 1 personal de servicio de apoyo; 1 cargo de secretario (por Resolución 2035. Aspecto organizacional Planta Funcional- Primera 15-24 Secciones 2 Cargos)
- ✓ **ESCUELA N° 260:** Arreglo del sistema de mingitorios, recambio del lavatorio del baño para docentes. Recambio de calefactores en varios sectores. Instalar calefacción central en galería o colocar más calefactores. El establecimiento no cuenta con rampas, ni sanitario para discapacitados y la escuela posee varios desniveles que generan accidentes. Reparación de salida emergencia. Renovar el patio con caída de agua a la calle. Proyectar la posible construcción de un SUM en el patio trasero. Cambio del bajo mesada de la sala de plástica. Cambio y arreglo de las puertas de distintas aulas. Colocación de policarbonato o vidrio de bajo riesgo en puertas de algunas aulas, baños y galería. Arreglo de paredes, del techo de la Sala de Música. Pintura de patios exteriores y pintura general en toda la escuela. Arreglo de todas las puertas antipático.
- ✓ **ESCUELA N° 290:** Arreglo de calefactores con pérdida de gas, recarga de matafuegos y filtraciones de humedad en varios sectores de la escuela.

- ✓ **ESCUELA N° 275:** Reposición de tubos fluorescentes, arreglo de alumbrado exterior de la escuela. Falta de PSA.
- ✓ **ESCUELA N° 286:** Ampliación de cocina, comedor, sala de docentes, baños para poder funcionar como Jornada Completa.
- ✓ **ESCUELA N° 289:** Colocación de vidrios en dos aulas, reparación de pileta de cocina del SUM, colocación de piso en el ducto del baño, falta iluminación en patios externos. Filtraciones de humedad en la cocina, presencia de roedores en varios sectores de la escuela.
  
- ✓ **ESCUELA N° 323:** No se han realizado los arreglos de la cocina, cambio de bacha y mesada, por lo que 7mo Jornada Completa aún no tiene comedor.
- ✓ **ESCUELA N° 344:** Falta reposición de luces y llaves de luces, sincronización de alarma y conectadas a las comisaria para su monitoreo, falta sifón de mesada de laboratorio, reconexión de red de gas para mecheros y cocina del laboratorio, filtraciones en biblioteca y galería, refuerzo de rejas en sala de informática, arreglo de portón de entrada y lateral.
  
- ✓ **ESCUELA N° 357:** Ampliaciones para poder funcionar como Jornada Completa. Reposición de 5 calefactores, policarbonato del SUM y vidrios de otros sectores.
- ✓ **ESCUELA N° 364:** Reposición de luces de la galería, arreglos de fisuras en pared. Falta reponer cerraduras de mejor calidad en puertas de aulas. Reparación o reposición de alarma, arreglo de calefactores de aulas, del depósito de mochilas, puerta de acceso principal, cerco perimetral (alambrado), de rejas de ventanas de aulas, de la cocina chica, (no funciona horno). Construcción de puertas de bajo mesadas de dirección, secretaría y aulas. Construcción de paredón perimetral. Construcción de S.U.M. Construcción urgente de la cocina y el comedor. El transporte no respeta recorrido y horarios.
- ✓ **ESCUELA N° 371:** Falta reponer tubos fluorescentes y/o reemplazar equipos de iluminación en aulas y luces de emergencia en SUM. Reparación de mochilas de varios inodoros. Falta colocar rejas de protección en sectores específicos que hacen a la seguridad del edificio y de los/as alumnos/as.
- ✓ **JARDÍN N° 18:** Construcción del SUM, sala de maestro, y una sala.
- ✓ **JARDÍN N° 23:** Cambiar las puertas de acceso al patio. Arreglo del timbre de acceso al jardín. Recambio de tapas de cloacas, arreglos de canillas de algunas salas. Recarga de tres matafuegos. Protección la bomba de agua. Rejillas del piso sin atornillar que están sueltas.
- ✓ **JARDÍN N° 48:** Pintura exterior y arreglos de juegos, pedido de ampliación, SUM, depósito, sala de maestro, secretaría y baños.

- ✓ **JARDÍN N° 63:** Reparación de la luminaria del patio. Colocación de una luminaria frente al jardín. Colocación de timbre, y de cerradura en el portón de ingreso.
- ✓ **JARDÍN N° 64:** Iluminación externa, pedido de ampliación con expediente N° 138282-EDU-10 sin ejecución.
- ✓ **JARDÍN N° 67:** Falta la reposición de tubos fluorescentes, tiene pérdidas de agua en mochilas de sector baños y problemas con las piletas de salas y cocina. Además se necesita construcción sala de maestro, SUM, depósito y sala.
- ✓ **JARDÍN N° 97:** Problemas en el servicio de transporte. Arreglo o reposición de los juegos del patio y arreglo del cerco perimetral.
- ✓ **JARDÍN N° 102:** No reúne las condiciones mínimas de higiene, seguridad y habitabilidad. Se espera la construcción de un Edificio.
- ✓ **JARDÍN N° 103:** Necesita con urgencia teléfono para la institución. Construcción del SUM y sala de maestro.
- ✓ **JARDÍN N° 106:** Faltan planos de la Institución y el final de obra. Construcción del paredón de medianera. Falta de mantenimiento de calefacción central. Filtraciones de humedad en varios sectores. Arreglo de mochila del baños. Falta de desmalezamiento en la vereda y patio. Recambio de la cocina por una industrial; faltante de algunos utensilios de la cocina. Recambio de la puerta de emergencia que da al patio.
- ✓ **JARDÍN N° 112:** Es una de las situaciones más preocupantes, funciona en gamelas que no cumplen con las condiciones mínimas de higiene, seguridad y habitabilidad. Se espera la construcción de un Edificio.
- ✓ **CEF N°33; INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTES CONTINUA N° 1; SUPERVISIÓN NIVEL MEDIO E INICIAL Y PRIMARIO - ESPECIAL:** Los edificios no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene, necesitan edificio nuevo.

Además de todo lo detallado anteriormente solicitamos y exigimos:

- ✓ Mobiliario, papelería y artículos de limpieza necesarios para los establecimientos educativos.
- ✓ Creación de cargos pedidos en cada una de las escuelas para garantizar condiciones dignas de enseñar y aprender.
- ✓ Funcionamiento pleno de la Empresa a cargo del Mantenimiento Escolar.
- ✓ Garantizar el transporte escolar en tiempo y forma.
- ✓ Pleno funcionamiento de los comedores escolares, la provisión de alimentos secos, frescos y verduras, en tiempo, forma y de buena calidad, que se

corresponda con la cantidad de estudiantes y que no sea el excedente de otras entregas.

Por todo lo expuesto y en su deber de funcionaria del Ministerio de Educación, solicitamos por escritos los puntos anteriormente detallados a la brevedad, y una solución rápida a todas las problemáticas que están atravesando las instituciones educativas.

Exigimos el **pleno funcionamiento del Consejo Escolar Zonal** para tratar los temas pertinentes al sistema educativo y que son de su competencia.

Además de no mediar solución alguna, **RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, DE GENERAR CONFLICTOS Y PERTURBAR EL DESARROLLO DEL CICLO LECTIVO, afectando el derecho de todos y todas de enseñar y aprender en condiciones dignas.**

Magda gigante  
Dpto Salud- AVE

Natalia Roncallo  
Sec. Adjunta a/c Sec. Gral.

Nota 129/16